مشروع ترميم الباب الشرقي بدمشق

المهندس الممار عدنان مفتي

(لا شك بأن الباب الشرقي بدمشق يعتبر من أم الأبواب بدمشق ومن أجمل عناصر فن المهارة وعمران المدن الله في دمشق فحسب بل وفي جميع مدن الشرق في العصر الروماني والقد كانت الأبواب والاسوار بالنسبة للمدن في ذلك المصر عنصراً هاما وأساسيا). اذ أن لكل مدينة — مها كان شأنها — سوراً دفاعياً يحيط بها ويختلف شكله باختلاف المدينة ودرجة أهميتها وكذلك الأبواب التي هي عبارة عن منافذ ضمن السور ، تقع في أطراف الشوارع الرئيسية . واذا كانت أبواب المدن في المصور القديمة قصد غلب عليها الطابع الدفاعي لفقدان الطمأنينة وكثرة الغزوات والحروب ، فإنه في القرن الثاني والثالث الميلادي قد استتب الأمن ، وساد ربوع البلاد ، وأسبخت التحصينات ملقاة على عاتق الحدود الخارجية للبلاد ، وبذلك أصبحت أبواب المدن تناب وأصبخت التحصينات ملقاة على عاتق الحدود الخارجية للبلاد ، وبذلك أصبحت أبواب المدن تناب عليها المناصر الجالية والتي هي المتداد للأروقة والشوارع وأجزائها المهارية المختلفة . ولذا فان معظم الأبواب التي بنيت في تلك الفترة (١) قد التخذت أشكال قوس نصر ذي فتحة كبرى في الوسط وفتحتين جانبيتين الى طرفي البناء كما هو الأمر بالنسبة لمورى وشها وأفاميا وغيرها المرق المناسة لدمشق فإن الباب الوحيد الذي وصل الينا من العصر الروماني هو الباب الوحيد الذي وصل الينا من العصر الروماني هو الباب الوحيد الذي وصل الينا من العصر الروماني هو الباب الوحيد الذي وصل الينا من العصر الروماني هو الباب الوحيد الذي وصل الينا من العصر الروماني هو الباب الوحيد الذي وصل الينا من العصر الروماني هو الباب الوحيد الذي وصل الينا من العصر الروماني هو المناس و وهو موضوع دراستنا هذه .

⁽¹⁾

(يقع هذا الباب كما يدل عليه اسمه في شرق المدينة (وقد كان يتألف من ثلاث فتحات فتحة كبيرة في الوسط وفتحتين جانبيتين) وهو ثفر دمشق، تستقبل به كل ما هو آت من الشرق) من تجار وزائرين، وتدافع منه عن نفسها ضد غوائل الغزاة والفاتحين. وقد أصبح جزءاً من المدينة وحارسها الأمين، غير أن عبء ثمانية عشر قرنا قد شوهت معالمه، وأثقلت كاهله، وامتدت المدينة وحارسها الأمين، غير أن عبء ثمانية عشر قرنا قد شوهت معالمه، وأثقلت كاهله، وامتدت اليه يد التخريب والتهديم، وراحت أجزاؤه تتفكك وتندثر تحت البيوت التي لاصقته وطغت عليه (الصورة رقم ۱)، وبدأت معالمه تضبع شيئاً فشيئاً بحيث لم يبق منه لدى المباشرة بكشفه وترميمه سوى فتحة واحدة (الصورة رقم ۲)، وقد أصبح معظم الناس يتساءل عن سبب وجود هذه الفتحة التي تعرقل مرور السيارات، وتعيق مختلف وسائط النقل. الأمر الذي دعا جديا للتفكير بانقاذ الباب وترميمه واعادة بنائه كماكان في العصر القديم، وقد باشرت فعلا مديرية الأبنية الأثرية في المديرية المائمة المائل والمتاحف بمشروع الترميم، كما أن أمانة العاصمة قد أجرت دراسات واسعة لتنظم تلك النطقة.

: كشف الباب:

لقد بوشر فعلياً بكشف جميع عناصر هذا البناء وذلك في أوائل عام ١٩٦١. حيث أزيلت البيوت والمنشآت التي تغطي وتعلو الأقسام الجنوبية والوسطى منه ، وبدأت الحفريات للتحري عن هذه الأقسام وجمع أنقاضها ، ولسوء الحظ تبين أن هناك أقساماً كبيرة مفقودة قد استعملت أحجارها — كما هو الحال في معظم الأبنية الأثرية — في بناء بعض البيوت ، وكان لا بد من المضي في الترميم واعادة بناء الأقسام الناقصة من أحجار جديدة بنفس مقاييس وأبعاد الأحجار القديمة وزخرفتها وطرازها ، وقد تجاوز بعضها عشرة أطنان . كما أن موضوع الترميم واعادة الأقسام الناقصة من الباب قد أقار جدلاً ونقاشا حاداً عند المباشرة بالدراسة بين الأثريين والمهندسين حول كيفية الترميم الواجب اتباعها ، وهل يجب اعادة هذه الاقسام الناقصة وتجديدها ، أم ترك الباب على ما هو عليه بعد كشفه . وعلى كل فقد تركنا النقاش يستمر ، وباشرنا بتدعيم الأقسام النادعيه وتجديد الأقسام الضرورية ولا يزال المجال مفتوحاً للحكم على نتائج الأعمال .

لحة تاريخية:

لابد لنا قبل البدء بوصف الباب وبيان أهميته من اعطاء لحمة عن تاريخه والحوادث التي مرت عليه . وفي الواقع بني هذا الباب في عهد سبتيم سيفر وكاراكالا (۱) أي في السنوات الأخيرة من القرن الثاني للميلاد والسنوات الاولى من القرن الثالث في الوقت الذي امتزجت فيه الحضارة الرومانية مع الحضارة الشرقية ، وأعطت روائع ثمارها وخاصة في فن العارة . ولا بد لنا من الاشارة الى أن هذا البناء لم يبنه المهندسون الرومان كما هو شائع خطأ بالنسبة لمعظم الأبنية السورية التي أنشئت في ذلك العصر ، بل على العكس فان المهندسين والمعاريين العرب هم الذين أسهموا في تشيد بعض أبنية روما (٢) . وربما تدهش القارىء هذه الفكرة ، وعلى كل سنفرد بحثاً عن المعاريين العرب السوريين الذين أشادوا القلاع والجسور والمباني العظيمة في مختلف أنحًاء المالم في ذلك العصر ونذكر على سبيل المثال المعار ابولودور الدمشقي الشهير الذي سام في بناء تنظيم فوروم العصر ونذكر على سبيل المثال المعار ابولودور الدمشقي الشهير الذي سام في بناء تنظيم فوروم تراجان في روما وغيرها من المنشآت .

وعلى كل فان آبدتنا هذه هي حمّا من تصميم أحد المعاربين من أهل البلاد نفسها وقد بنيت في وقت انتشر فيه الامن وساد السلام والنظام مختلف أنحاء البلاد، ولذا فإننا نلاحظ أن العناصر الجمالية تتغلب فيها على العناصر الدفاعية، بينا نجد أن معظم أبواب المدن قد طغت عليها الابراج (باب Porte de Megalopolis à Messène) بل إن بعضها قد أمعن في تعقيد محراته ومداخله (باب Porte de Melangia-Aragos à Mantinée ومداخله (باب Porte de Melangia في مقتحاته الثلاث أشبه ما يكون بقوس نصر .)

J. Sauvajet: Mon. Hist. de Damas

⁽٢) انور حاتم : الذكريات السورية في روما . الحوليات الأثرية السورية (الحجلد ١١ ، ص ١٦٥).

ولمل من أهم الأحداث التي مرت عليه نزول خالد بن الوليد عليه يوم فتح دمشق (١) وذلك في ١٥ رجب سنة ١٤ للهجرة بعد حصار دام حوالي سبعين يوما، ودخل منه عبد الله بن على المياسي عند سقوط الدولة الأموية ، ونور الدين الزنكي حين سقطت دمشق بيده (٢). وقد زيد في تحصيناته ورفعت فوقه مداميك من الحجارة (صورة رقم ٣) لا تزال حتى الآن فوق الفتحة الشهالية ، وأضيفت اليه من الداخل قوس بدعامتين (صورة رقم ٤) كانت موجودة الى عهد قريب، وقد اضطررنا لازالتها حيث أصبحت تشكل خطراً على المارة وعلى البناء نفسه .

وقد كان حوله ماينوف عن ثمانية مساجد أهم المسجد الفتوح ومسجد الوزير ومسجد الباب الشرقي نفسه الذي لا تزال مأذنته البيضاء المربعة قائمة حتى الآن ، وهي تعتلي البرج الشهلي الباب بجانب الفتحة الكبرى (الصورة رقمه ٥)

الموقع: سعف-

من المعلوم أن فن بناء وتنظيم المدن في ذلك العصر كان في أوجه من التقدم والرقي، ولمل نظرة سريعة على بعض المدن التي بنيت ونظمت آنذاك تدلنا على أن ذلك لم يكن بدائياً ، فقد كانت اللدينة تحتوي على شارعين رئيسيين متعامدين يلتقيان في ساحة عامة تزينها بعض المباني والمنشآت (مثل: مفترق الطرق أو التترابيل) . فأحد هذه الشوارع يتجه الى الجنوب ويسمى (Cardo) والثاني من الشرق الى الغرب ويسمى (Decumanus) ، وبالنسبة لمدينتنا فان الشارع الذي يتجه من الشرق الى الغرب لا يزال قائماً حتى الآن ويسمى (السوق الطويل) وان زالت معالم أروقته وأعمدته

⁽١) ابن عماكر : تاريخ مدينة دمشق تحقيق صلاح الدين المنجد ص ١٣٥٠.

 ⁽٧) صلاح الدين المنجد : دمثق القديمة ، أسوارها ، ابوابها .

وارتفعت سويته عن السوية الأصلية بحوالي ٣ أمتار . يحد هذا الشارع من الجهة الغربية باب الجابية ومن الجهة الشرقية باب شرقي موضوع هذا البحث (مخطط رقم ١) وهو أحد أبواب دمشق السبعة في العصر الروماني (الباب الشرقي – باب الجابية – باب توما – باب الجنين – باب الفراديس – باب الصغير – باب كيسان – يقع بين باب توما وباب كيسان) . وهو أول ما يستقبل الزائر بمنظر فريد أخاذ بأقواسه الجميلة البديعة ، كما أن أبعاده تتناسب مع الشارع المستقيم وأروقته التي تحده من كل جانب (مخطط رقم ٢)

أوصافه :

إن هذا الباب يتألف من ثلاث فتحات ذات أقو اس نصف دائرية وهو بطول ٢٧٦٤٨ م وعرض ١٠٩٩ فالفتحة الكبرى في الوسط كانت مخصصة لمرور العربات في الشارع المستقيم وهي بارتفاع ١٩٠١م من سوية البلاط حتى اعلى القوس من الداخل وعرض ٤٦١٨ من الجهة الغربية والجهة الشرقية ويحدها من الأعلى ساكف مزخرف (Linteau) يعلوها قوس نصف دائري وترتكز على دعمتين (Pilastres) من جانبيا . أما الفتحتين الجانبيتين الشهالية والجنوبية فها تقابلان الأروقة وكل منها بارتفاع ١٩٠٥م من عرض ١٩٠٣م ويحدهما من الأعلى أيضاً ساكف يرتكز على دعمتين جانبيتين . وهذا التركيب من خصائص العهارة الشرقية في العصر الروماني ، اذ قلما نجد مثيلاً لهذه السواكف في غيرها من الأبواب والأقواس الرومانية (١).

تتميز الواجهة الشرقية (المخطط رقم ٣) لهذا الباب بوجود أربع دعمات (Pilastres) ذات قواعد (Bases) بعرض ١٥٣٨ م وبروز ١٠٠٣ م عن الواجهة وهي شبيهة بمثلاتها من

⁽١) الصورتان رقم (٦) و (٧) مأخوذتان عن كتاب Damaskus : W. Watzinger حيث تبين الأولى وجود الساكف للفتحة الجنوبية قبل أن تندثر . كما أن هذه الفتحة قد سدت بجذوع الاعمدة فيما بعد (الصورة رقم ٧).

الدعامات الموجودة في سور معبد جوبيتر الدمشقي (الصورة رقم ٨) الذي بني في نفس الفترة من ذلك الموس . ومما لا شك فيه أن هناك افريزاً يحد الواجهة بل الباب بأجمعه من الأعلى من ذلك المعصر . ومما لا شك فيه أن هناك القطع منه لدى التنقيبات في جوار الباب، ولا نزال بانتظار (المخطط المنظور) وقد وجدت بعض القطع منه لدى التنقيبات في جوار الباب، ولا نزال بانتظار المفور على بقية القطع لنتمكن من اجراء الدراسة الكاملة على الافريز المذكور . (الصور رقم ٩ و ١٠) .

أما فيم يتعلق بالواجهة الغربية (المخطط رقم ۲) فان الارشيتراف الذي يربط بين أعمدة الأروقة الجانبية للشارع المستقيم يرتكز الى الباب بدعمتين من الطراز الدوري (¡Pilastres doriques) وكل منها بارتفاع ٢٠٢٣ م وعرض ٥٨٥م وبروز ٣٠٤٣م من الواجهة . (المخطط رقم ٥)

كما أن هناك برجين مربمين داخليين الى جانبي الفتحة الوسطى، يصعد منها الى أعلى الباب بقصد الحراسة والدفاع، وقد استعمل البرج الشهالي كقاعدة لمئذنة الجامع فيا بعد . (المخطط رقم ٦)

وقد بنيت جميع أقسام هذا الباب من الحجر الأبيض الصخري القاسي (النوع المسمى بالعواميدي) وتتراوح ارتفاعات المداميك بين ٣٦٠٠م و ٢٠٠٠م كما يتراوح أطوال الأحجار ٢٠٠٠م و٢٠٠٠م و عقها ٥٠٤٠ - ١٠١٢م وقد بنيت بحلول ملتصقة (أطراف الأحجار العليا والسفلي والجانبية شديدة الالتصاق بعضها) وهي جيدة الصقل والنحت .

بدىء بإعمال الكشف بازالة البيوت الملاصقة للباب في القدم الجنوبي (الصورة رقم ١١) ولدى ازالة الأنقاض تبين أن هناك عناصر كثيرة مفقودة منه ، كما أن الفتحة الجنوبية متصدعة وأحجارها متفككة . اذ أن جانبها قد تباعدا عن بعضها بمقدار ١٢ سم مما جعل أحجار القوس العلوي للفتحة المذكورة تتدلى من مكانها للتباعد الحاصل بين رجلي القوس المذكورة

(الصورة رقم ١٧) بالاضافة الى أن الواجهة الشرقية لهذه الفتحة تميل بمقدار ٧ سم، وكان لا بد من تجديد الحبة الغربية الناقصة منها، وتأمين الارتباط والتوازن بين مختلف أقسام السرير (Berceau) بعد تجديد الناقص منه (الصورة رقم ١٣ و المخطط رقم ٧)

كا قنا بعد ذلك با كمال السرير الكبير الفتحة الوسطى وقد أعدنا بناء عدة مداميك الى جانبي هذه الفتحة لتجنب الضغط الجانبي المقد وتحقيق التوازن القسم العلوي لهذا الباب . ومن ثم جمت قطع الأعمدة التي اكتشفت في المناطق الحجاورة والتي تبين أنها تعود للأروقة الجانبية وقد تمت دراستها واعادتها الى أماكنها ، وبذلك بدأت الحياة تدب في هذه الآبدة التي نفضت عن كتفيها عبء عشرات القرون والتي كادت تغيب وتندثر من عالم الوجود . (الصورة رقم ١٤) وكا ذكرنا فقد كانت عناصر هذا المبنى مع الشارع الذي ينتهي اليه وأروقته الجانبية تؤلف كلها وحدة عمرانية ذات منظر منسجم ، وتقوم باداء الوظيفة المعارية على الوجه الا كمل .)

واذا ما تصورنا الباب قائماً باقواسه ونسبه الرائعة نجد أن جميع المقاييس الجمالية للمارة الرومانية الشرقية قد استعملت في نسب واجهاته وأقسامه المختلفة . ولا شك بأن المعار الذي عهد اليه بالتصميم قد وفق الى أبعد الحدود بالجمع بين عناصر مختلفة ووظائف متناقضة اذ أن الباب وظيفة دفاعية يقتضي ممها بناء كتل ضخمة وأبراج محصنة يصعب اقتحامها ومع ذلك ينبغي الحافظة على الناحية الجمالية ، اذ أن الباب هو ثغر المدينة فيجب أن يحمل ابتسامة سكانها أمام الزائرين . ولذا فقد جملت الأبراج ضمن الركائر على جانبي الفتحة الكبرى بشكل لا تكاد تلحظ . كما أنه من الواجب أن يسهل حركة مرور القوافل والزوار دون أن ينم عما يخيئ خلفه تاركا الدهشة ترتسم على الوجوه عند دخول المدينة ومشاهدة شوارعها وأروقتها وأعملتها الرائمة ، كما أننا لا نكاد ننتهي من تأمل المنظر حتى يسترعي انتباهنا نقطة أخرى وهي أقواس


التترابيل حيث يغير الشارع من اتجاهه . وقد كان تغيير الاتجاه مقصوداً في تخطيط وتنظيم الشوارع التي تبدو كانها لا نهاية لهما يصبح مملاً ورتبياً ولذا فمن المستحسن توجيه البصر نحو اليمين أو اليسار الى نقطة يرتاح عندها النظر قرب قوس أو بناء (١) .

هذا ما كان عليه الحال من الرقي والتقدم والذوق السليم في فنون العهارة وما أحوجنا في هذا العصر — الذي بدأت فيه الكتل الاسمنتية تطغى على جميع العناصر الفنية وتراثنا الحضاري في مدينتنا العريقه — الى اعادة النظر في تيار التطور الحالي للمدينة . ولعل هذه الآبدة ستظل احدى شواهد تقدم وازدهار العهارة في تلك العصور.


B. Zouhdi : Histoire de l'urbanisme en Syrie (mémoire présenté al'Écoledu Louvre 1955) . (1)





المدرية السامة للآكاروالمناحف درز الهنسسة باب شرقي - شرع اعلابناء القيم الكبر





مخطط سقف وواجهة القوس لافتحة الوسطى للباب














المنطط رقم (٥) الأقسام المتبقية من الواجهة الغربية لدى كشف الباب



الخطط رقم (٦) المسقط الأفقي للباب والأروقة والشارع المستقم



المخطط رقم (٧) الواجهة الغربية للباب بعد الكشف وانتهاء المرحلة الأولى من الترميم، يلاحظ الى اليسار المأذنة والترميمات التي أجريت في عهد نور الدين



الصوره ١





الصورة _ ٣





الصورة _ ع



الصورة - ٥











الصورة - ١١





الصورة - ١٣

